

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ RZESZÓW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

35-111 RZESZÓW, ul. Wyspiańskiego 2, tel./fax 17 853 33 44, 853 96 96,

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: rzeszow@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000



OPINIA Nr: 1007/1/19/Jam

z dnia: 2019/11/13

Rzeczoznawca : inż. Józef Jamróż

Zleceniodawca: Gmina Błażowa

Adres: Pl. Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] XI-2019

Marka: AUTOSAN S.A.

Model pojazdu: H9.21 12.5t

Wersja: 41

Nr rejestracyjny: RZE N897

Rok prod.: 2001

Rodzaj pojazdu: Autobus

VIN: SUASW3AAP1S021930

Data pierwszej rejestracji	2001/08/30
Data ważności badania technicznego	2019/10/18
Wskazanie drogomierza	368130 km
Okres eksploatacji pojazdu (01/08/30-19/11/13)	218 mies.
Opis rodzaju pojazdu	autobus szkolny
Charakter wykorzystania	przewóz dzieci
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	pomarańczowy 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita	12500 kg
Rodzaj autobusu	szkolny 2 drzwiowy 44 osobowy
Liczba miejsc siedzących	44
Liczba osi / Rodzaj napędu	2 / 4x2
Rozstaw osi	4700 mm
Oznaczenie silnika / Numer silnika	6cT107 A6/7 / -
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6540 ccm / 110kW (150KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość	10000 mm / 2500 mm / 3150 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autobus międzymiastowy	4	Ilość miejsc siedzących 39
2	Fotele wysokie sztywne	5	Silnik 6cT107/A6/7
3	Ilość drzwi: dwudrzwiowy	6	Tachograf elektroniczny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL		80
Przednie prawe:	STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL		80
Tylne LZ:	SAVA 10.00 R22.5 144/142S AVANT PLUS (S)		80
Tylne LW:	SAVA 10.00 R22.5 144/142S AVANT PLUS (S)		80
Tylne PZ:	SAVA 10.00 R22.5 144/142S AVANT PLUS (S)		80
Tylne PW:	SAVA 10.00 R22.5 144/142S AVANT PLUS (S)		80

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W czasie badania pojazdu stwierdzono:

- silnik uruchamia się łatwo i pracuje równomiernie.

- w pracy zespołu przeniesienia napędu niesprawności technicznej

Ekspert Techniczny Motoryzacyjni "Rzeczoznawcy-PZM" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wyspiańskiego 2, 00-645 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 000 002 845 1 NIP 526-020-55-46, wysokość kapitału zakładowego wynoszącego 500 000 zł, kapitał został w pełni opłacony

35-111 Rzeszów, Wyspiańskiego 2
tel. 853-33-44 fax 853-96-96

- układy kierowniczy i hamulcowy działają sprawnie.
- poszycie zewnętrzne nadwozia w dolnej części zniszczone rdzą z ubytkami blachy.
- podłoga nadwozia i elementy podwozia skorodowane.
- wykładzina wewnętrzna podłogi ze śladami wytarcia.
- poszycie wewnętrzne nadwozia i pokrycie tapicerskie foteli zestarzałe

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (222 mies.)	19 065 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	515 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2001/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 3 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.</i>	
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 2 612 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.</i>	
KOREKTY RÓŻNE	- 9 006 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Korekta ze względu na liczbę właścicieli (1)	-1,0	- 195
<i>Najwyższą wartość uzyskują na rynku pojazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników szczególnie dla pojazdów kilkuletnich oznacza najczęściej niższą dbałość o pojazdy, co powoduje obniżenie ich wartości rynkowej.</i>		
Aktualność badań technicznych	-5,0	- 979
<i>Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2019/11/13, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.</i>		
Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	-1 958
<i>Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-30,0	-5 874
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

8000 PLN

(słownie: osiem tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 1495,93 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

pieczęć

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM” S.A.
 ul. Kochanowskiego 45/B, 01-864 Warszawa
 Dnia NIP 526-020-58-46 (3)
 ODDZIAŁ RZESZÓW
 35-111 Rzeszów, Wyspiańskiego 2
 tel. 853-33-44, fax 85-39-96



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 1007/1/19/Jam

z dnia: 2019/11/13

Rzeczoznawca : inż. Józef Jamróz

Zleceniodawca: Gmina Błażowa

Adres: Pl. Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] XI-2019

Marka: AUTOSAN S.A.

Model pojazdu: H9.21 12.5t

Wersja: 41

Nr rejestracyjny: RZE N897

Rok prod.: 2001

Rodzaj pojazdu: Autobus

Wycena na podstawie pojazdu: AUTOSAN S.A. H9.21 12.5t 41 6cT107 A6/7 D2/51/39 6540 ccm 11

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2001	05	15500	15500
2000	05	13550	13550

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (222 mies.) 19 065 PLN

Normatywny okres eksploatacji 222 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2001/08/30

Rzeczywisty okres eksploatacji 218 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 515 PLN *po korekcie:* 19 580 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 1999.10-2001.12

Przebieg normatywny 1 243 000 km

Przebieg rzeczywisty odczytany 368 130 km

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Korekta ze względu na liczbę właścicieli (1)	-1,0	- 195
Aktualność badań technicznych	-5,0	- 979
Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	-1 958
Konieczne naprawy pojazdu	-30,0	-5 874

KOREKTY RÓŻNE - 9 006 PLN *po korekcie:* 10 574 PLN

STAN OGUMIENIA:

Os	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe: 1890	80*			Prawe: 1890	80*						
Tylna	LZ: 1232	80*			LW: 1232	80*			PZ: 1232	80*			PW: 1232	80*		

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 2 612 PLN *po korekcie:* 7 962 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU 8 000 PLN

Wycenę sporządził:

.....
 EKSPERT TECHNICZNY I REJESTRACYJNY
 „RZECZOZNAWCA-PZM” S.A.
 ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
 NIP 525-020-55-46
 Dnia GDDZIAT RZESZÓW I. (3)
 35-111 Rzeszów, Wyspiańskiego 2
 tel. 853-33-44 fax 85-39-96

